

## Leasingnehmer / Leasingfahrzeug

Vertragsnummer: GSHH-98132455-0001

Leasingnehmer / Kunde:

Nutzer / Bevollmächtigter: Herr Hennrich

Telefon: 0421520808205

Rückgabefahrzeug: BMW AG X3 xDrive20i Aut. xLine

Amtl. Kennzeichen: K-WI1312

Fahrgestell-Nr.: WBATY15070N028348

Antriebsart: Benzin

Erstzulassung: 05/02/2020

km-Stand: 31990

Rücknehmender Partner: BMW Ndl. Bremen

Abholort, PLZ: Delmenhorst, 27755

Abholdatum, Zeit: 20/06/2023, 11:01

Rückgabeort, PLZ: Bremen, 28279

Rückgabedatum, Zeit:

Überführender Partner: DAD Deutscher Auto Dienst GmbH

Erschwerte Übernahme durch:  Dunkelheit  Verschmutzung  Schnee/Eis  Regen  Sonstiges:

Liegen erschwerte Übernahmebedingungen vor, ist eine vollständige Dokumentation der Fahrzeugmängel im Rücknahmeprotokoll ggf. nicht möglich. In diesem Fall werden wir Ihnen die Minderwerte gemäß Gutachten in Rechnung stellen.

## Einigung über Fahrzeugzustand und Fahrzeugausstattung / Zustandsprüfung innen (Legende: B = Beschädigung, V = Verschmutzung, R = Riss)

Erfasste und darstellbare Schäden bei der Fahrzeugübernahme. Vollständige Auflistung aller Schäden ab Seite 2 dieses Protokolls.

Vordersitze:	Innenverkleidung:	Teppichboden:	Kofferraum / Ladefläche:
Rücksitze:	Anzahl Sitze (bei Vans):	Dachhimmel:	Armaturentafel / Mittelkonsole:

## Zurückgegebenes Zubehör, Ausstattung


<input checked="" type="checkbox"/> Schlüssel: <u>0</u> Stk.	<input type="checkbox"/> Ladekarte (AlphaElectric)	<input checked="" type="checkbox"/> Betriebsanleitung
<input checked="" type="checkbox"/> Funkschlüssel: <u>2</u> Stk.	<input checked="" type="checkbox"/> Radio	<input type="checkbox"/> Wagenheber
<input checked="" type="checkbox"/> Keyless-Go-Cards: <u>0</u> Stk.	<input checked="" type="checkbox"/> Radio-Code-Card-Nr.:	<input type="checkbox"/> Bordwerkzeug
<input checked="" type="checkbox"/> Zulassungsbescheinigung Teil1(Kfz-Schein)	<input type="checkbox"/> Serviceheft Bordbuch	<input checked="" type="checkbox"/> Warndreieck
<input type="checkbox"/> FB-Standheizung	<input type="checkbox"/> Zigarettenanzünder	<input checked="" type="checkbox"/> HU/AU gültig bis 20/06/2025
<input type="checkbox"/> Servicekarte	<input type="checkbox"/> Telefon, Marke / Typ:	<input checked="" type="checkbox"/> Verbandskasten
<input type="checkbox"/> Tankkarte(n)	<input type="checkbox"/> Speichermedium für Navigationsdaten	<input checked="" type="checkbox"/> Antenne
		<input type="checkbox"/> Navigations- und Telefondaten gelöscht

## Reifen / Felgen

Montierte Reifen:	<input type="checkbox"/> Sommer	<input checked="" type="checkbox"/> Winter	<input type="checkbox"/> Orig. Felgen
Zustand:	<input type="checkbox"/> Reserverad	<input type="checkbox"/> Stahlfelgen	<input checked="" type="checkbox"/> Alufelgen
v. links: <u>4</u> mm	v. rechts: <u>5</u> mm		
h. links: <u>5</u> mm	h. rechts: <u>5</u> mm		
Mit abgegebene Reifen:	<input checked="" type="checkbox"/> Sommer	<input type="checkbox"/> Winter	<input type="checkbox"/> Orig. Felgen
Zustand:	<input type="checkbox"/> in Folie	<input type="checkbox"/> Stahlfelgen	<input checked="" type="checkbox"/> Alufelgen
v. links: <u>6</u> mm	v. rechts: <u>6</u> mm		
h. links: <u>6</u> mm	h. rechts: <u>6</u> mm		

## Schadenfeststellung (Symbole: R = Riss, D = Delle, F = Fehlteil, K = Kratzer, G = gebrochen, S = Steinschlag)

Erfasste und darstellbare Schäden bei der Fahrzeugübernahme. Markierung von ganzen Bauteilgruppen, die einen oder mehrere Schäden aufweisen. Vollständige Auflistung aller Schäden ab Seite 2 dieses Protokolls.



Letzter Kundendienst bei km:	Datum:	
Warnanzeigen aktiv: <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	Welche:	
Fahrzeug unfallfrei: <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Austausch Motor: <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	Motorölstand in Ordnung: <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Inspektion fällig: <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	Austausch Getriebe: <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	Kühlmittelstand in Ordnung: <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Technische Mängel: <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	Austausch Tacho: <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	Austausch Batterie: <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
Hagelschäden bekannt: <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	Tankinhalt bei Übernahme: <u>1/4</u>	Reichweite (km) bei Übernahme: <u>146</u>

Dieser vorläufige Zustandsbericht erfasst optische Schäden. Außerlich nicht erkennbare Mängel, die bei der Fahrzeugrückgabe z. B. aufgrund des verschmutzten äußeren Zustands des Fahrzeugs im Zustandsbericht nicht erfasst wurden, schließen entsprechende Ansprüche an den Leasingnehmer nicht aus. Die Feststellung der Schadenhöhe sowie die Endabrechnung zwischen dem Leasingnehmer und dem Leasinggeber erfolgt unter Einbeziehung dieses Zustandsberichts auf der Grundlage der AGB des Leasinggebers.

Bemerkung:

Delmenhorst, 20/06/2023

Herr Hennrich

Ort, Datum

Nutzer / Bevollmächtigter / Leasingnehmer (Unterschrift)

Mit dieser Unterschrift bestätigt der Leasingnehmer bzw. dessen Bevollmächtigter (Nutzer, Fuhrparkleiter etc.) den gemeinsam festgestellten Fahrzeugzustand.

## Situation bei der Fahrzeugübernahme

### Erschwerte Bedingungen

Ja

Foto vom Fahrzeug unter erschwerten Bedingungen




## Schäden

### Windschutzscheibe defekt

Nein

Lfd. Nr.	Foto	Beschreibung
1		<p>Schadensort: Aussen</p> <p>Bauteil: Tuer v.r.</p> <p>Beschreibung des Schadens: Kratzer</p>

Lfd. Nr.	Foto	Beschreibung
2		<p>Schadensort: Aussen</p> <p>Bauteil: Tuer h.r.</p> <p>Beschreibung des Schadens: Kratzer</p>

Fotos

Vorderseite



Rückseite



Seite Links



Seite Rechts



Felge Vorne Links



Felge Vorne Rechts



Felge Hinten Links



Felge Hinten Rechts



Innenraum



Kofferraum/Laderaum (Zustand und evtl. mitgegebene Räder)



Tacho



Foto der Fahrgestellnummer in der Windschutzscheibe



Windschutzscheibe



Schlüssel



